	Программное обеспечение «Laser Gas Test»	
Подп. и дата	для персонального компьютера Руководство оператора RU.CTЛР.50900-01 34 01	
Инв. № дубл.		
Взам. инв.№		
Подп. и дата		
Инв.№ подл.	2018 Копировал	Формат А4

	00-01					Аннотация					
Помичи ако	RU.CTJIP.50900-01	нии и RU.C	и функцио	нальнь	ых во (дал	гво оператора содержит основни озможностях прикладного прогр ее по тексту — ПО, программа) ер, для работы с лазер	раммно	ого обес навлива	спечения		
				est» C	ГЛР.	421515.010 (далее по тексту –	– издел	ие, уст	гройство,		
Crass M	-15-00001	прибор). Изделие предназначено для проведения оперативного и планового технологического контроля герметичности оборудования, содержащих гексафторид серы SF_6 (далее по тексту — элегаз), с возможностью точной локализации мест утечек элегаза. Изделие является сложным техническим устройством, к эксплуатации изделия допускается персонал, ознакомленный с настоящим руководством, про-									
<u>L</u>		шедший специальную подготовку и имеющий соответствующий допуск.									
ļ	подп. и дата	Комплект ПО и программной документации, поставляемый с изделием, соответствует спецификации RU.СТЛР.42151-10. В связи с постоянной работой по улучшению технических характеристик изделия, в ПО и соответствующую документацию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве оператора.									
,,	инв. ж дуол.										
2	Бзам. инвм <u>е</u>										
	подп. и дата			ı	Т						
	ī	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.CTЛ	P.50900)-01 34	01 Изм.1		
	<u>-</u> ∤	Разраб. Пров.	Мирошниченко Штыров			Программное обеспечение «Laser Gas Test»	Лит.	Лист 2	Листов 20		
Ι,	[]	Согл.				WLasti Gas 1 tst//					

Согл.

Утв.

Н.контр.

Карапузиков

ООО "Специальные технологии"

г. Новосибирск

для персонального компьютера

Руководство оператора

Содержание

1 Назначение программы	4
2 Условия выполнения программы	5
2.1 Системные требования:	5
2.2 Дополнительные требования	5
3 Описание функций программы	6
3.1 Запуск программы	6
3.2 Начало работы с программой	7
3.3 Режим управления прибором "Remote Control"	10
3.4 Режимы измерений	10
3.4.1 Режим измерений "ABSOLUTE"	10
3.4.2 Режим измерений "COMPENSATED"	11
3.4.3 Режим измерений "MONITOR"	12
3.5 Менеджер записей "Record Manager"	14
3.6 Сервисная вкладка "Service"	16
3.7 Вкладка настройки параметров пульта управления	
"Hht params"	18
4 Сообщения оператору	19

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1

1 Назначение программы

Прикладное ПО RU.СТЛР.42151-10-рс обеспечивает возможность управления режимами работы изделия, получение результатов измерений на персональный компьютер (далее по тексту — ПК), а также их просмотр в графическом виде в режиме реального времени. В ПО реализован доступ к сервисной информации о функционировании изделия и обеспечена возможность работы с базой записей результатов измерений.

Подп. и дата			
Инв. № дубл.			
Взам. инв.№			
Подп. и дата			
Инв.№ подл.		RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1	Лист 4
	Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал	Формат А4	

2 Условия выполнения программы

2.1 Системные требования:

- тактовая частота процессора, ГГц, не менее......1;
- рекомендуемое разрешение экрана монитора, не менее 1024 × 768.

Поддерживаемые операционные системы (далее по тексту — OC): Microsoft Windows XP (32-bit и 64-bit версии) и более поздние версии ОС семейства Windows.

2.2 Дополнительные требования

Для работы программы необходимо чтобы в ОС была установлена программная платформа Microsoft .NET Framework версии 4.0 или выше, а также установлены драйверы моста USB-COM компании FTDI.

Данное стороннее программное обеспечение поставляется как в комплекте с изделием, так и может быть загружено с сайтов производителей, указанных в спецификации на ПО RU.СТЛР.42151-10.

Подп. и															
Инв. № дубл.															
Взам. инв. №															
Подп. и дата															
Инв.№ подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			RU.CI	ГЛР.50	900-01					Лист 5
1				Копировал	I	-					Фо	ормат А	1	•	

Описание функций программы

Запуск программы

Перед запуском прикладного ПО необходимо подготовить изделие к использованию, включить изделие в соответствии с подразделами 2.2, 2.3.3 руководства по эксплуатации СТЛР.421515.010 РЭ и подключить его с помощью кабеля USB A-В к ПК.

Для запуска программы необходимо осуществить двойной щелчок левой кнопкой мыши на исполняемом файле либо на иконке программы, если на рабочем столе присутствует соответствующий значок ${\Bbb HS}$.

На рисунке 1 представлено основное окно программы, при этом в строке заголовка отображается, что осуществляется поиск подключенного к ПК изделия

Laser Gas Test v180403 (searching device....)




Рисунок 1 — Основное окно программы во время определения подключенного изделия

Лист № докум. Дата Подп.

Подп. и дата

№ дубл.

Инв.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1

Laser Gas Test v180403. S/N: 0000001.

3.2 Начало работы с программой

Интерфейс программы представляет собой совокупность вкладок, кнопок, текстовых полей, таблиц и выпадающих списков.

После успешного запуска программы и определения подключенного к ПК изделия, внешний вид окна программы примет вид, приведённый на рисунке 2.




Рисунок 2 — Окно программы, после того как изделие определено

При правильном определении изделия появляется доступ к кнопкам "Remote Control (Start)", "Save Plot Data to file...", "Clear Plot", "Load Data".

Под логотипом "HLS" находятся вкладки "Browser/Controller", "Record Manager", "Service", "Hht params", которые позволяют выбирать между экраном просмотра графика измеренной концентрации элегаза (SF_6) в зависимости от време-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Копировал						

Подп. и дата

№ дубл.

Инв.

Взам. инв.№

Подп. и дата

1нв.№ подл.

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1

ни, экраном работы с сохранёнными записями измерений, экраном просмотра сервисной информации и экраном, обеспечивающим доступ к настройкам пульта управления изделия.

Вкладка "Browser/Controller" содержит необходимый набор инструментов для просмотра измеренных данных, их сохранения, а также для управления прибором. В правом верхнем углу над кнопкой "Remote Control" находится текущее значение измерений. При этом можно выбирать единицы измерения при помощи выпадающего списка под текущим значением. Кнопка "Remote control" позволяет войти в режим управления устройством с ПК и инициировать измерения без нажатия на кнопки пульта управления изделия. Все полученные данные отображаются в виде графика. Под зоной для построения графиков находятся три кнопки: "Save Plot Data to file...", "Clear Plot" и "Load Data". Кнопка "Save Plot Data to file..." позволяет сохранить данные, изображенные на графике, на момент нажатия кнопки, а нажатие на кнопку "Clear Plot", очищает зону построения графика от данных. Кнопка "Load Data" позволяет загрузить и отобразить в зоне построения графика ранее сохранённые данные измерений.

В то время как измерения запущены, измеренные значения отображаются на графике, а также в текстовом поле, которое находится между кнопкой "Remote Control" и надписью PC Application.

Пользователь может выбрать единицы измерения из выпадающего списка, находящегося под надписью с текущим значением. Помимо стандартных единиц измерения: ppb, ppm, ml/year, ml/sec, g/year, g/day, пользователь может выбрать автоматические единицы измерения: auto(ppm/ppb) При выборе автоматических единиц измерения программа самостоятельно определяет оптимальный формат вывода измеренных данных.

В любой момент работы программы пользователь может очистить график от данных при помощи кнопки "Clear Plot" или сохранить данные при помощи кнопки "Save Plot Data to file...". После нажатия на последнюю кнопку, пользователь увидит стандартный диалог сохранения файла. Файл сохраняется в форма-

Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1

те .csv. Файлы данного типа могут быть открыты при помощи распространенного редактора таблиц Microsoft Office Excel или при помощи любого текстового редактора.

В нижней части экрана находится текстовое поле журнала событий, в котором отображаются все действия выполненные программой.

Вкладка "Service" (рисунок 3) содержит данные о серийном номере устройства, текущих версиях прошивок и программного обеспечения, времени работы лазера в секундах, дате калибровки прибора, а также данные об ошибках, возникших при работе изделия. Кроме того вкладка позволяет включить/выключить лазер и помпу отдельно, а также обновить прошивки в устройстве и в пульте при помощи USB-интерфейса компьютера.




Рисунок 3 — Внешний вид окна программы на вкладке "Service"

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

№ дубл.

Инв.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Анв.№ подл.

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1

3.3 Режим управления прибором "Remote Control"

Режим удалённого доступа позволяет управлять изделием с ПК, при этом автоматически отключается возможность управления изделием с пульта управления. Для получения контроля над прибором в окне программы необходимо нажать на кнопку "Remote Control", после чего текущие измерения будут остановлены, в заголовке окна после серийного номера подключенного изделия появится надпись Remote Control, будет разблокирован выпадающий список "Mode" и кнопка "Measurement (Start)", а также появится вкладка "Record Manager". Окно в режиме контроллер показано на рисунке 4. Для запуска/останова измерений необходимо нажать кнопку "Measurement (Start)"/ "Measurement (Stop)".

Устройство позволяет работать в нескольких режимах измерений: "ABSOLUTE", "COMPENSATED" и "MONITOR". Для активации нужного режима необходимо выбрать соответствующий элемент выпадающего списка "Mode".

3.4 Режимы измерений

3.4.1 Режим измерений "ABSOLUTE"

Устройство переходит в режим измерений "ABSOLUTE" сразу после нажатия кнопки "Remote Control". Режим "ABSOLUTE" не содержит параметров, настраиваемых пользователем, и позволяет просто начать и остановить измерения при помощи кнопки "Measurement (Start)".

Инв.№ подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Инв. № дубл. Подп. и дата

			·	
Изм	Лист	№ локум	Полп	Лата

Копировал

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1




Рисунок 4 — Окно при входе в режим "Remote Control"

3.4.2 Режим измерений "COMPENSATED"

В режиме "COMPENSATED" устройство осуществляет измерения относительно опорного уровня (reference level), например, относительно фоновой концентрации элегаза. Переход в режим "COMPENSATED" происходит при выборе соответствующего пункта выпадающего меню "Mode". После чего под выпадающим списком появятся настройки данного режима (рисунок 5). В этом режиме пользователь может задать опорный уровень двумя способами: измерить или задать вручную.

Для того чтобы задать опорный уровень вручную, необходимо ввести нужное значение в текстовое поле под надписью "Reference level:". Если введенное значение будет некорректным, тогда текст в поле окрасится в красный цвет.

Г						
r						
V	Ізм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Копировал						

Подп. и дата

№ дубл.

Инв.

Взам. инв.№

Подп. и дата

[нв.№ подл.

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1




Рисунок 5 — Интерфейс настройки режима "COMPENSATED"

Для того чтобы измерить опорный уровень необходимо нажать на кнопку "Measure Reference Level", при этом в текстовом поле будет выводиться значение измеряемого опорного уровня, а ввод в текстовое поле будет заблокирован. После нажатия на кнопку "Stop Measure Reference Level" прибор завершит измерение опорного уровня.

После определения опорного уровня все измеренные значения будут выводиться относительно измеренного опорного уровня.

3.4.3 Режим измерений "MONITOR"

В режиме "MONITOR" измерения происходят периодически в соответствии с заданными временными интервалами. Параметрами режима "MONITOR" являются: время паузы между измерениями, время прокачки газовой пробы перед измерением, а также время самого измерения.

После перехода в режим измерений "MONITOR" оператор получает доступ к настройкам, показанным на рисунке 6. При помощи текстовых полей пользователь может устанавливать временные интервалы режима "MONITOR":

"Presampling Time" – время прокачки газовой пробы,

"Measuring Time" – время измерений,

"Pause Time" – время паузы между измерениями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Копировал						

Подп. и дата

№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1

После нажатия на кнопку "Measurement (Start)", прибор начнет измерения в данном режиме, а в окне, находящемся ниже полей ввода временных интервалов, начнёт отображаться текущий процесс режима "MONITOR", а также время до его окончания (рисунок 7).




Рисунок 6 — Интерфейс настройки режима "MONITOR"

Mode:							
MONITOR			~				
Presampling	Time						
00	: 00	: ()5				
Measuring T	ime						
00	: 00]: 🗀	05				
Pause Time							
01	: 00	:	05				
Pause (01:03)							
Measurement (Stop)							

Рисунок 7 — Интерфейс настройки режима "MONITOR" при включенных измерениях

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Анв.№ подл.

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1

3.5 Менеджер записей "Record Manager"

Вкладка "Record Manager" содержит необходимый функционал для работы с данными, записанными на внутренней памяти устройства. Вся память устройства разбита на 16 ячеек, каждая такая ячейка условно называется записью. Окно вкладки "Record Manager" представлено на рисунке 8.




Рисунок 8 — Окно вкладки "Record Manager"

Окно вкладки "Record Manager" содержит таблицу, в которую можно загружать данные из памяти прибора, и кнопки для работы с записями. Кнопка "Load Preview" позволяет загружать записи в таблицу, кнопка "Export All" позволяет сохранять все записи в файлы на компьютере. Кнопка "Erase All" очищает память прибора.

При помощи менеджера записей можно просматривать данные, записанные в памяти прибора, а также сохранять их в память компьютера. Для входа в этот режим необходимо выбрать вкладку "Record Manager", расположенную в верх-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
			Копировал	I	

Подп. и дата

№ дубл.

Инв.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Інв.№ подл.

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1

ней части окна программы. На рисунке 8 изображено окно менеджера записей после входа в этот режим.

Для начала работы с записями необходимо нажать на кнопку "Load Preview". После чего данные с прибора будут загружены в таблицу (рисунок 9). Таблица содержит 16 записей. Каждая запись предваряется заголовком, в котором указаны параметры записи.

Пользователь может работать с записями при помощи кнопок "Erase", "Export to file", "Export All", а также "Erase All". Кнопка "Export All" сохраняет все непустые записи прибора на жёсткий диск компьютера, при этом пользователь должен выбрать папку назначения. Операция экспорта записей может занять продолжительное время. Кнопка "Erase All" полностью очищает область памяти прибора, в которой хранятся измеренные данные. При помощи кнопок "Erase" и "Export to file" пользователь может стереть или сохранить соответствующую запись отдельно.




Рисунок 9 — Интерфейс менеджера записей после загрузки данных с прибора

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Подп. и дата

№ дубл.

Инв.

Взам. инв.№

Подп. и дата

1нв.№ подл.

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1

3.6 Сервисная вкладка "Service"

На рисунке 10 изображено окно программы с выбранной вкладкой Service. Блоки информации: "Device Information" и "Device Status" служат для отображения статусной и сервисной информации об устройстве. В таблице 1 приведена расшифровка информационных сообщений отображаемых данных блоках.




Рисунок 10 — Вкладка "Service"

Таблица 1 — Сервисная информация

Сообщение	Состояние программы
Serial Number	серийный номер устройства
CRC 32	контрольная сумма файла прошивки
MB version	версия прошивки материнской платы прибора
HHT version	версия прошивки пульта

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

№ дубл.

Инв.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Анв.№ подл.

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1

Лист 16

Копировал

Сообщение	Состояние программы
PC version	версия текущего программного обеспечения для ПК
Laser Run Time (s)	общее время работы лазера данного при- бора
Calibration Date	дата последней калибровки
HHT Connection	статус соединения с пультом (ok или fail)
Laser	состояние лазера (ok или fail)
Power	статус ошибок питания (ok или fail)
Calibration	статус ошибок калибровки (ok или fail)
Main Board Flash	статус ошибок внутренней памяти устройства (ok или fail)
HHT Flash	статус ошибок внутренней памяти пульта управления (ok или fail)
Fres	последняя определенная резонансная ча- стота (значение или fail)

Кнопки "Laser On", "Laser Off", "Pump On" и "Pump Off" служат для запуска и останова лазера и помпы отдельно от измерений.

Кнопки "Flash MB" и "Flash HHT" служат для перепрошивки материнской платы и пульта управления через интерфейс USB.

Для того чтобы перепрошить пульт управления, необходимо нажать кнопку "Flash HHT", после чего выбрать файл с прошивкой в открывшемся диалоговом окне. Потом необходимо дождаться пока индикатор прогресса дойдет до 100 %. Далее пульт автоматически перезагрузится и прошивка вступит в действие.

Для того чтобы перепрошить материнскую плату, необходимо нажать кнопку "Flash MB", после чего выбрать файл с прошивкой в открывшемся диалоговом окне. Потом необходимо дождаться пока индикатор прогресса дойдет до 100 %. Далее устройство автоматически перезагрузится и прошивка вступит в действие.

Во избежание сбоев при перепрошивке необходимо подключить прибор к сети или запускать процесс при уровне заряда батареи не менее 50 %. А также

Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1

оставить устройство в покое — не делать никаких действий при помощи пульта или программного обеспечения на ПК.

3.7 Вкладка настройки параметров пульта управления "Hht params"

На рисунке 11 приведён внешний вид окна программы для вкладки "Hht params". На данной вкладке можно провести настройку параметров пульта управления изделия для различных режимов измерения. Кроме того, реализована возможность запрета на изменение установленных с ПК значений с помощью кнопки "Block Settings". При этом непосредственно с пульта изделия предустановки значения параметров не могут быть изменены.

Laser Gas Test v180	0403. S/N: 0000001.	Remote Control.			
	HYPERTECH LASER SYSTEMS GmbH WWW.hypertech-lasers.de SF, Laser Gas Test® PC Application				
Browser/Controller Record	d Manager Service Hht p	params			
General Settings		Compensated Mode Settings			
Mode:	~	Alarm Low level:			
Sound:	~	Alarm Low units:	~		
Timer set [s]:		Alarm Low range:	~		
Measurement Format:	~	Alarm Low format:	~		
Measurement Units:	~	Alarm High level:			
Measurement Range:	~	Alarm High units:	~		
		Alarm High range:	~		
		Alarm High Format:	~		
		Alarm Display:	~		
Absolute Mode Settings		Monitor Mode Settings			
Function:	~	Monitor Presampling Timer [s]:			
Alarm level:		Monitor Sampling Timer [s]:			
Alarm Units:	~	Monitor Pause Timer [s]:			
Alarm Range:	~				
Alarm Format:	~				
Alarm Display:	~				
		Write		1	
Re Block S		Unblock Set	tings]	
Block Settings Official Settings			g~	J	

Рисунок 11 — Вкладка "Hht params"

Для внесения корректировок в параметры необходимо запустить программу, выбрать вкладку "Hht params", нажать кнопку "Unblock Settings".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
	•		Копировал	I	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1

4 Сообщения оператору

Все сообщения оператор получает с помощью текстового поля внизу экрана, а также диалоговых окон. В таблице 2 приведены сообщения, с которыми может встретиться оператор.

Таблица 2 — Сообщения оператору

Сообщение	Состояние программы
Laser Gas Test Application Started	Программа запущена
Trying to find device	Поиск устройства
Device found	Установлена связь с устройством
Device lost	Потеряна связь с устройством
Remote Control Started	Контроль над устройством получен
Remote Control Stopped	Контроль над устройством утрачен
Measurement Started	Измерения начались
Measurement Stopped	Измерения закончились

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ Номера листов (страниц) Входящий № сопрово-Всего листов Дата Изм. измененаннули-(страниц) в до-№ докум. дительного докум. и Подп. замененновых дата рованных кум. ных ных 1-3,6-12, 20 Изм.1, 10.09.2018 г. 16, 18 Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв.№ Подп. и дата Инв.№ подл. Лист RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1 20 Изм. Лист № докум. Подп. Дата